

حملة صيانة لجهاز نفخ الوسادة الهوائية للسائق في الإمارات العربية المتحدة



وزارة الاقتصاد

بين هوندا موتور كومباني وبين وزارة الاقتصاد - إدارة حماية المستهلك في الإمارات العربية المتحدة لإجراء حملة صيانة وفحص على السيارات المتأثرة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، والقيام بتغيير القطع المتأثرة بأخرى معدلة لضمان توفير راحة البال لعملائنا الكرام. وسيجرى استبدال هذه القطع ابتداءً من ١٥ يونيو ٢٠١٥.

وبناء على ماتقدم تدعو شركة الفطيم هوندا عملاءها الكرام من مالكي سيارات هوندا، والتي تقع أرقامها التعريفية ضمن نطاق الأرقام المذكورة أدناه، إلى الاتصال بمركز العناية بالعملاء على الرقم المجاني HONDA-800 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.honda.ae لأخذ موعد لفحص وصيانة السيارة لدى مراكز صيانة شركة الفطيم هوندا.

بالتسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وتماشياً مع حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الإمارات العربية المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين في الدولة، تعلن شركة الفطيم هوندا عن إطلاق حملة صيانة لسيارات هوندا CR-V موديل عام ٢٠٠٧، و City موديل عامي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، و Civic موديل عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، و Jazz موديل أعوام ٢٠٠٥ - ٢٠٠٧.

وكانت شركة هوندا موتور قد صرحت أنه قد لوحظ في بعض السيارات احتمال اندفاع الغاز على نحو غير طبيعي من جهاز نفخ الوسادة الهوائية جهة السائق، مما قد يؤدي إلى انطلاق الوسادة على نحو غير صحيح.

وكان قرار استدعاء السيارات قد تم اتخاذه بشكل مشترك

عدد السيارات	نطاق رقم المركبة التعريفية	سنة الصنع	النوع	الموديل
514	7C404601 - 7C400003	2007	RE4	CR-V
609	5P030686 - 5P020421	2005	GD6	City
2	6P060439 - 6P060379	2006	GD6	City
6,452	6S414995 - 6S400031	2006	FD1	Civic
1,536	7S403054 - 7S400001	2007	FD1	Civic
354	5S400575 - 5S400026	2005	GD1	Jazz
507	6S400695 - 6S400010	2006	GD3	Jazz
170	7S400237 - 7S400001	2007	GD3	Jazz

يرجى ملاحظة أن رقم تعريف السيارة VIN أو رقم الهيكل (الشاسيه) يظهر في لوحة مثبتة على عارضة الباب وكذلك على لوحة مثبتة في أعلى لوحة القيادة من طرف السائق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركة المشروعات التجارية على الهاتف:

www.honda.ae HONDA-800 (800-46632)، أو زيارة الموقع الإلكتروني