

# إعلان

**HONDA**  
The Power of Dreams

## حملة صيانة الوسائد الهوائية الأمامية لسيارات هوندا في الإمارات العربية المتحدة



وزارة الاقتصاد

موتور كومباني وبين وزارة الاقتصاد - إدارة حماية المستهلك في الإمارات العربية المتحدة لإجراء حملة صيانة وفحص على 1,796 سيارة موجودة في الإمارات، والقيام بتغيير القطع المتأثرة بأخرى معدلة لضمان توفير راحة البال لعملائنا الكرام. وبناء على ماتقدم تدعو شركة الفطيم هوندا عملاءها الكرام من مالكي سيارات هوندا موديل عام 2003-2004 والتي تقع أرقام هياكلها ضمن نطاق الأرقام المذكورة أدناه، إلى الاتصال بمركز العناية بالعملاء على الرقم المجاني HONDA-800 أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.honda.ae](http://www.honda.ae) لأخذ موعد لفحص وصيانة السيارة لدى مراكز صيانة شركة الفطيم هوندا.

بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وتماماً مع حرص الوزارة على إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الإمارات العربية المتحدة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين في الدولة، تعلن شركة الفطيم هوندا عن إطلاق حملة صيانة لسيارات هوندا CR-V موديل عامي 2003 - 2004، و Stream موديل عامي 2003 - 2004، و Civic موديل عامي 2003 - 2004، و Jazz موديل عام 2004. وكانت شركة هوندا موتور قد صرحت أنه قد لوحظ في بعض السيارات أن نافع الوسادة الهوائية جهة الراكب قد يتمزق عند انطلاق الوسادة الهوائية نتيجة للضغط الداخلي العالي، وقد يسبب ذلك انطلاق شظايا معدنية منه خلال الوسادة الهوائية. وكان قرار استدعاء السيارات قد تم اتخاذه بشكل مشترك بين هوندا

نطاق رقم المركبة التعريضي		سنة الصنع	النوع	الموديل
إلى	من			
3C401381	3C400961	2003	RD5	CR-V
4C401028	4C400001	2004	RD5	CR-V
3C400374	3C400371	2003	RN3	Stream
4C400065	4C400001	2004	RM3	Stream
3S401202	3S400946	2003	ES1	Civic
4S400650	4S400003	2004	ES1	Civic
4S405656	4S400170	2004	ES8	Civic
4S400307	4S400004	2004	GD1	Jazz

يرجى ملاحظة أن رقم تعريف السيارة VIN أو رقم الهيكل (الشاسيه) يظهر في لوحة مثبتة على عارضة الباب وكذلك على لوحة مثبتة في أعلى لوحة القيادة من طرف السائق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركة المشروعات التجارية على الهاتف:  
800-HONDA (800-46632)، أو زيارة الموقع الإلكتروني [www.honda.ae](http://www.honda.ae)

المشروعات التجارية